



Navigasjon

- Rotere** CTRL+U
- Panorering CTRL+I
- Se deg rundt CTRL+P
- Walk-modus CTRL+O

Måleverktøy

- Perpendikulær måling
- Enkelt punkt
- Vinkelmål
- Slett alle målinger

Klippeverktøy

- Klippeplan
- Vertikalt klippeplan
- Slett alle klippeplan

Navigasjon



Navigasjon ved bruk av modusen Rotere (anbefalt):

Trykk: Velg objekt **Trykk og hold:** Vri modell rundt valgt akse

Skroll: Zoom inn/ut **Trykk og hold:** Panorer visning

Trykk: Meny for valgt objekt **Trykk og hold:** Vri kamera

Tips – zoom og rotasjon
Zoom og rotasjon utføres i relasjon til objektet musepekeren holdes over. Dersom pekeren holdes på et objekt lang borte vil rotasjon og zoom mot dette punktet føre til store utslag, tilsvarende vil det være lurt å benytte et nært objekt ved fin-navigasjon.

Samordningsmodell - Tegnforklaring

